

Bitte beachten Sie:

Schreib-/Leseköpfe der Hardwareversion 2, die an einer Auswerteeinheit BIS L60x2

Hardware Version 1.0, Software Version 2.3
oder

Hardware Version 2.0, Software Version 3.3
betrieben wurden, funktionieren nicht mehr an Auswerteeinheiten mit alter Software.

Ein Umstellen der Köpfe auf alte Software ist dann nur noch durch den Service möglich.

Please note:

Read-/Write heads hardware version 2 used with
processors BIS L60x2,
either hardware version 1.0, software version 2.3
or
hardware version 2.0, software version 3.3
will not work with older software versions any more.
Please contact service,
if you want to switch the heads back to old software.